Proceedings of the 24th Linear Accelerator Meeting in Japan (July 7-9, 1999, Sapporo, Japan)

(P7-42)

High power model fabrication of Disk-and-Washer cavity

H. Ao, Y. Iwashita, T. Shirai, and A. Noda

Accelerator Laboratory, NSRF, ICR, Kyoto Univ.,

M. Inoue, Research Reacter Institute, Kyoto Univ.,

T. Kawakita and M. Matsuoka, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Abstract

The Disk-and-Washer (DAW) cavity for electron acceleration is under fabrication. Basic dimensions of the cavity were decided from alminum model measurement and electromagnetic field caluculation. We have fabricated test models made of OFC two times. Some details are optimized and corrected, and then the 3rd test model fabrication are proceeding. These test model results and present status are described.

Disk-and-Wahser(DAW) 加速器実機の製作の現状

1 はじめに

京都大学化学研究所では disk-and-washer 型加速器の 開発を進めてきた。基本的な寸法は電磁場解析とアル ミ製のモデルを用いて決定 [1, 2]。 その後、電子加速 を想定した無酸素銅製の実機の一部をこれまで2回試 作、その度に生じた問題点を解決しながら、現在、3 回目の無酸素銅製モデルの製作の準備を進めている。 3回目の無酸素銅製モデル製作までの経緯について報 告する。

2 これまでの経緯

アルミモデルの結果を基に、材料強度を考慮し、まず クロム銅製モデルを製作 [3] した。 クロム銅ではロウ 付け時の酸化などの問題 [4] が生じたため、材料を無 酸素銅に変更し、銅製モデル (1stOFC)の製作 [5] を 行った。 この 1stOFC の周波数は運転周波数からず れていた。この補正のため、より精度を向上させた高 精度アルミモデルを 1stOFC と同一寸法で製作した。 しかし、ここで新規製作したアルミモデルの周波数が 2ndOFC と異なる、つまり、図面上同一(組立方法は ロウ付けとねじ止めで異なる)の2つのモデルの周波 数が一致しない問題が現れた。

そこで、どこが実際の周波数精度を主として決めて いるパラメータ(パーツ)であるかを詳しく調べるこ とにした。SUPERFISH, MAFIAで計算した電磁場分 布のデータを基に、各部の比較測定から、ワッシャー が主として周波数を dominate していることを再確認 [6] した。そこでさらにワッシャー部分のどの寸法の 影響が大きいかを詳しく確認するため、各部の寸法を 確認しながら周波数の比較測定を進めた。しかしワッ シャー部分の外径など3次元測定器で測定が可能なパ ラメータについて有意な差は見られず、また曲面部分 の寸法測定も試みたが、測定精度の限界から、周波数 の不一致を説明できる有意な差は確認できなかった。

そこで我々は、ワッシャー部分の加工再現性が確保 されているという現状(つまり同一ロットではほとん ど性能面でばらつきはない)から、現状の1stOFCの ワッシャー形状に対して、他の部分のパラメータで周 波数の fine tuning をおこない、所定の性能を実現する 方針で補正量の検討に入った。各補正係数を高精度の アルミモデル(とくにワッシャーについては1stOFC と同一の加工を実施し、1stOFCのワッシャーの性能 を再現するよう注意をはらった)で測定、また final tuning の可能性として、squeeze による可調範囲の確 認も合わせて実施した。これらのデータを基に2回目 の無酸素鋼製モデルを製作した。

3 第2回 OFC モデルの製作と測定

3.1 製作時の問題

3.1.1 治具の溶着

前回の無酸素銅製モデルのロウ付けにおいて、離型 剤の溶媒による影響と思われる黒色点状の付着物が認 められた。そこで今回は離型剤の分量を減らしてロウ 付けを行った。その結果、第一段階(ディスク+ステ ム)において、付着物はなかったものの、ほぼ全数で 溶着が発生した。その際、モデルから治具を取り外す ための作業によりディスクが変形したため、6ユニッ トのうち、変形の大きかった2ユニット (F-2,5)を廃 棄することとなった。次期モデルの製作では、冶具と 銅の当たり面にカーボンを挟み込み、溶着が発生しな いように改善する予定である。

3.1.2 ワッシャーの変形

残った4ユニットに第二段階(ステム+ワッシャー) のロウ付けを行った。しかし、1ユニット(F-3)にワッ シャーが傾く変形が発生し、後の測定からは除外した。 原因については、ロウ付け治具からの取り外しの際に 力がかかった、又は輸送の際の振動などによる変形で はないかと推測されている。

製作中や完成後の輸送での取り扱い方法を検討する ため、別途荷重試験などを実施した。銅の曲げ試験な どから約 3G の荷重を上限と見定め、取り扱いに注意 することとした。

3.1.3 冷却水路のリーク

完成した4ユニットすべてにステム冷却水路からの リークがあった。歪みの影響で冶具へのはめ込みがう まくいかなかったのが一因であると思われる。後日、 再度ロウ付け作業を行ってリークの修正を試みたが、 リークを完全に修復することはできなかった。

4 測定結果

4.1 加速モード

4.1.1 Q 値の比較

加速モードでのQ値の前回との比較を下の表に示す。 今回の測定ではユニットをつなげていく組立の際に、 締め付けトルクの管理は行っていないので厳密に同一 条件とはいえないが、ほぼ前回と同様の値が得られた と考えている。

ユニット数	1st OFC (前回)	OFC (今回)
1	14200	13600
2	12600	12600
3	17800	15600

4.1.2 周波数の比較

前回の無酸素銅モデル (1st OFC) に対して補正をか けた結果、予想される値と、今回 (2nd OFC) の測定 値を比較してみた。(表1参照)

ここで予想値とは、これまでアルミ製モデルでの測 定で得られた補正係数を前回 (1st OFC)の測定値に 当てはめ、計算したものである。加速管のユニット数 の増加に伴い、全体に占める端板の寄与の割合が減少

セットアップ	1 stOFC	予想值	2ndOFC
1unit	2857.87	2855.63	2857.59
2units	2858.39	2857.09	2859.22
3units	2858.74	2857.90	2859.99
収束値 (N=24)	2859.25	2859.18	2861.46

表 1: 1stOFC から算出した予想値との比較

する。そのためユニット数毎で補正係数が異なってく る。このことを考慮にいれ、各ユニット数毎の補正係 数を適用し、予想値を算出している。

表1では、2ndOFCの製作時の補正の基本方針に 従って、1stOFC modelの測定結果を基にした予想値 と比較している。しかしこの予想を補正係数の測定の 際に用いた高精度アルミモデルに基づいて算出してみ ると、図2のように2ndOFCの測定結果とよく一致 することがわかった。

セットアップ	Al model	予想值	2ndOFC
1unit	2859.96	2857.72	2857.59
2units	2860.83	2859.53	2859.22
3units	2861.18	2860.34	2859.99
収束値 (N=24)	2861.71	2861.64	2861.46

表 2: (高精度) アルミモデルから算出した予想値との 比較



図 1: 予想と測定値の比較

以前から、アルミモデルと無酸素銅モデルの周波数 が一致しないという問題点を抱えていた。この結果は 2ndOFC model がアルミモデルに近い特性をもってい ることを示している。

4.2 結合モード

結合モードについての測定結果を先の加速モードと同 様に以下に示す。

セットアップ	(1st) 予想	(Al) 予想	測定值
1unit	***	2789.83	2791.75
2units	2829.11	2824.83	2821.65
3units	2838.88	2831.39	2828.34
収束値 (N=24)	2854.06	2848.36	2845.84

表 3: 結合モード周波数の予想と測定値の比較

結合モードについても加速モード同様、アルミモデ ルを補正のベースにした場合に良い精度で予想値と測 定値が一致していることがわかる。

4.3 電場分布

電場分布の測定結果を図2に示す。ディスク内径(Rdn) を変化させた状態で測定し、その影響を見ている。寸 法補正前の現状の寸法で望ましい均一性が実現されて いる。補正後の次期モデルにおいては多少の変化が予 想されるが、周波数の一致を優先して製作を進める予 定である。

5 第3回 OFC モデルの製作

高精度アルミモデルの測定結果を基にした予想値が 2ndOFC を良く説明することから、次期モデル (3rd-OFC) では、補正のベースとして高精度アルミモデル の測定値とする補正の方針をとった。現在、補正寸法 の確定を済ませ、製作を進めているところである。

1stOFC は測定後、輸送中に変形してしまったため、 現時点ではどのような原因で周波数がずれていたのか 確認することはできない。しかし、今回の測定から高 精度アルミモデルと無酸素銅モデル (2ndOFC)の周 波数が (係数による換算を通して)一致したと考えら れる。より確かな根拠を得るために、cold model を 2ndOFC の寸法に追加工して、測定を行ってみたいと 考えている。



図 2: 電場分布

6 参考文献

- Y. Iwashita. Biperiodic L-support DAW for electron acceleration. Bull. Inst. Chem. Res. Kyoto University, 73(1):97, 1995.
- [2] Y. Iwashita et al. Cold model test of biperiodic L-support disk-and-washer for linac structure. Proc. of the 1995 Particle Accelerater Conference, Dallas, page 1093, 1995.
- [3] Y. Iwashita et al. Power model of biperiodic DAW cavity. Proc. of the 1996 Linear Accelerater Conference, Geneva, Switzerland, page 857, 1996.
- [4] Y. Iwashita et al. Fabrication of biperiodic DAW cavity. Proc. of the 1997 Particle Accelerater Conference, Vancouver, B.C., Canada, page 1203, 1997.
- [5] H. Ao et al. Fabrication of disk-and-washer cavity. Proc. of the 22nd Linear Accelerator Meeting in Japan, Sendai, Japan, pages 119–121, February 1997.
- [6] H. Ao et al. Fabrication of disk-and-washer cavity. Proc. of the First Asian Particle Accelerater Conference, KEK, Japan, page 187, 1999.