THOB12

# Kicker電磁石によるLER入射バンプ軌道の蹴り残し

Residue orbit for LER injection bump caused by magnetic field difference between kickers



高エネルギー加速器研究機構



要旨

- SuperKEKB加速器ではMain Ringへのビーム入射のために蓄積ビームに対して 2組のKicker電磁石で水平位相が180°の閉じた入射バンプ軌道を形成するように 設計されている.
- しかしLow Energy Ring(LER)では入射バンプ軌道の蹴り残しが観測されている.
- 蹴り残しの原因を2組のKicker電磁石間のセラミックダクト内部の磁場波形の違いから説明する.



## SuperKEKB入射部



図1 (a) SuperKEKBビーム入射概略図と, (b) LER入射点付近.

- 入射ビームをMain Ring(MR)に入射では 異なる2組のKicker電磁石(K1:3台, K2:3台) で水平位相が180°になるよう蓄積ビームに バンプ軌道を作る.
- Kicker電磁石によるパルス磁場は2 usec, Ring(周長3 km)に最大2500 bunchの蓄積 ビームが存在できるので,通常複数の 蓄積ビームがバンプ軌道を通る.
- K1とK2電磁石の磁場波形が相似形ならば, バンプ軌道が閉じ蓄積ビームは振動は生じ ない.



図3 SuperKEKB運転中におけるBORの例.

- K1とK2電磁石間の出力電流波形は差が1%以内に なるよう調整されている.
- SuperKEKB運転中, Kicker電磁石が原因と考えられる蹴り残しが,水平方向のビーム振動としてBunch Oscillation Recorder(BOR)\*で確認されている(図3). \*BOR:ビーム軌道×バンチ電荷に比例する値を出力.
- SuperKEKB運転が始まって以来,入射時における 蓄積ビームの蹴り残しの原因が明らかではなかった.



磁場波形に影響を与えうるK1とK2電磁石の セラミックダクト形状の違いに注目した.

セラミックダクト



図4 K1セラミックダクト.



- Kicker電磁石で使われるダクトの特徴
  - 1. 早い立ち上がりの磁場が遮蔽されないよ
  - うセラミックダクトを使用.
  - ビーム電流による鏡像電流を阻害しないよう内壁にTiコーティングがされている
     (設計膜厚:<6 um).</li>

- KEKB→SuperKEKB改造時にK2ダクトの サイズが変更されたため、K1とK2ではダクト 形状が異なる.
- K1とK2ダクトは製作時期,製作業者が異なる.

# 評価方法

評価方法

- 磁場評価(シミュレーション): Opea2D \*運転中のため実機の磁場測定は不可. \*Dassault Systèmes, Network House, Langford Locks, Kidlington, Oxfordshire, OX5 1LH, UK
- 膜厚測定:渦電流式膜厚計(電測, DMC-211) 点での測定 4端子電気抵抗測定(Keithley, 2401 Source Meter)
- 磁場測定:ピックアップコイル \*運転終了後.



図6 Opear2Dモデル.



図7 渦電流式膜厚計.



図8 四端子電気抵抗測定.

# 評価結果

### ダクトによる内部磁場への影響:Opera2Dでの計算



・磁束が貫く面積が広いので, ダクトが大きいK1の方が磁場 の広がりが大きい.





 電気抵抗が低くなりEddy Currentが大きいので、
 Ti膜厚が厚い方が磁場の広がりが大きい.

図10(a) K1, (b) K2タイプの膜厚差による磁場の時間応答効果.

### Opera2Dの計算結果からBORは再現するか:Ti膜厚6 umを仮定した場合

K1-K2

K1-K2

(a) 1.0Ti thickness = 6 um K1 - K2 BOR Data0.1 Magnetic Field [a.u.] 0.8 K1 - K2 0.6 .... . . . 0.0 0.4 0.2 2 usec/div.  $0.0^{\text{L}}_{0}$ -0 3 2  $4 \times 10^{-6}$ (b)Time [sec] 0.2 1.0 Ti thickness = 6 um K1 — K2\*0.85 500 nsec/div Magnetic Field [a.u.] 0.8 BOR Data K1-K2\*0.85 0.1 0.6 0.4 0.0 usec 0.2 0.0<u></u> -0.1 2 3 1 4 x 10 Time [sec] 図11 SuperKEKB運転中に取得したBORとK1-K2の比較. K1:K2出力比(a) 1:1, (b) 1:0.85.

**Bunch** Oscillation Recorder

- K1とK2の磁場波形の差を取ると, BOR波形は再現されない.
- K2のタイミングをプラスマイナス どちらに振ってもBOR波形は 再現されない.
- これらの結果からK1とK2は Ti膜厚が異なることが可能性.



- K1は予備ダクト,K2は同じ時期に 製作しダクト長が異なるAbort
   Kicker用のダクトのTi膜厚を測定.
- ・ 設計ではTi膜厚は6 umだが 渦電流式膜厚測定では K1≒1 um, K2≒5 umを示す.

•

 4端子電気抵抗測定から得られた ダクト全体のTi膜厚平均は K1≒1.2 um, K2≒3.6 um. (Tiの電気抵抗率は4.27e-7 Ω·mを使用)

#### <u>膜厚と形状を考慮した磁場計算:Opera2Dでの計算</u>



 ダクト形状効果によりK1の方がK2よりも 磁場の広がりが大きいと考えていたが、 Ti膜厚の効果により実際はK2の磁場波形の 広がりが大きい.



 実際に測定されたTi膜厚を 用いてK1とK2の磁場波形 差を計算するとBOR波形 が再現される.



実際の磁場測定結果と Opera2Dの解析結果は 良い一致を示す.

- 4端子電気抵抗測定の 結果,3本のK2ダクトの Ti膜厚のばらつきは <10%である.
- この程度では磁場波形に 大きく影響しない.

表1 K2タイプの実機ダクトの膜厚. <u>膜厚換算はρ<sub>Ti</sub> = 4.27e-7 Ω·mを使用.</u>

0.70

0.65

0.64

0.71

3.6

3.9

3.9

3.6

Abort

(Opera2D解析

で使用)

K2-1

K2-2

K2-3

K2

Type



### <u>まとめ</u>

- SuperKEKB加速器, LERで観測される入射バンプ軌道の蹴り残しの原因について考察した.
- ・ 蹴り残しは2組のKicker電磁石,K1とK2電磁石で使用されているセラミックダクトの
   ✓ ダクト形状
  - ✓ 内壁にコーティングされているTi膜厚 の違いによりダクト内部の磁場の時間応答が異なることに起因することを明らかにした.
- 2024年度にK2タイプのセラミックダクトを新規製作, K1タイプと交換する予定. これによりLER入射における蓄積ビームの蹴り残しを大きく改善することが期待される.
- Ti膜厚の管理については電気抵抗値による仕様設定とすることを検討している.